DENSIMETROS BAUME - PSAW

Características:

- División de escala densímetro: baume
- Con perdigones
- Temperatura de Referencia 20ºC

Escalas	Dimensiones
10 – 20	(289 mm)
20 – 30	(303 mm)
30 – 40	(295 mm)
40 – 50	(278 mm)
40 – 60	(292 mm)

Presentación:

Densímetros baume - Psaw. Un densímetro es un aparato que mide la densidad de los líquidos fundamentándose en el principio de Arquímedes. Los densímetros están formados por varillas de vidrio hueco que presentan un ensanchamiento en la parte inferior y que contiene un lastre. Al sumergirlas en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen de líquido desalojado es igual al peso de todo el aparato; por tanto, se hundirán más o menos según sea la densidad del líquido. Vienen graduados en densidades Baume. La escala Baumé es una escala usada en la medida de las concentraciones de ciertas soluciones.

Importadora Andina
GARANTÍA DE UN EQUIPO